

Planta de Generación Eléctrica |

Operación | [Config](#) |[Bitacora Sala de Control](#) | [Permiso de Trabajo](#) | [Reportes de Foremans](#) | [LOTO Box](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) |[Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [Lab](#) | [Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) |[Reportes de Turno](#) | [Bitacora Coal Handling](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo
Material HandlingLogged in as "Francisco
Solis"
[List](#) | [Find](#) |
Message ID: **320** Entry time: **6/15/2019 8:35:44 PM**

Operador:	Victor Moran
Fecha:	6/15/2019
Turno:	Noche
U1 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	
U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	
Trail:	6/15/2019 8:35:29 PM by Victor Moran // 6/15/2019 8:56:17 PM by Victor Moran //

Seguridad:

- no hubo incidentes.

Ambiente:

- no hay reportes.

Operaciones:

- se rellenaron silos de la unidad 1 y 2.
- RE01B a 2.8 max RPM.
- 08:50 se dio secuencia de parada a las bandas.

Operadores en Turno :

- Martin Mora.
- Victorio Acosta.
- Teofilo Cedeno.
- Victor Moran.

Niveles de los Silos de Carbon (metros libre)

8:30 p.m.

U1 - A : 2.50
 U1 - B : 1.80
 U1 - C : 1.50
 U1 - D : 2.40

08:45 p.m.

U2 - A : 2.80
 U2 - B : 2.10
 U2 - C : 1.30
 U2 - D : 2.50

Inventario de la Cancha de Carbon :

- se report puntos de vapor lado este y oeste de RE01 B sur.

Camiones de remocion de cenizas Fly Ash : --

Camiones de remocion de cenizas Bottom Ash : --

Notas:

- limpieza en TC06 area de silos.
- se movio TR01 Lado sur, columna 09.
- RE01B- Mecanicos tensaron la cadena.
- RE01B- instalaron la escalera de acceso del riel lado este.

[Página inicio](#)